Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH



Prüfung, Forschung und Entwicklung in den Bereichen:

Asphalt, Bitumen, Beton, Gesteins-körnungen, Natursteine, Recycling-baustoffe, Erdbau

IFM Institut für Materialprüfung \cdot Dr. Schellenberg Rottweil GmbH Rottweiler Straße 13, D-78628 Rottweil

KWV Jura-Steinwerke GmbH u. Co. KG An der B 14 78576 Emmingen-Liptingen

Anerkannt nach RAP Stra für Eignungs-prüfungen, Fremdüberwachungsprüfungen, Kontrollprüfungen und Schiedsunter-suchungen in den Bereichen A, BB, D, E, G, H und I

Akkreditierte und notifizierte Zertifizierungs-stelle für die werkseigene Produktionskon-trolle gemäß EU-Bauproduktenverordnung

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle gemäß der Landesbauordnung Baden-Württemberg

Mitglied im Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V.

Bericht Nr.:

24M062455b

Berichtsdatum: 15.02.2024

Füller für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen gemäß EN 13043 und TL Gestein-StB 04/23

> Erstprüfung 2.

Güteüberwachung 2023

Sonderprüfung

PRÜFBERICHT

Werk:

Liptingen

Petrographischer Typ:

Jurakalkstein

Probenahme am

08.11.2023

durch

Herrn Jäckle

im Beisein von

Herrn Haas

als Werksvertreter

durch Güteüberwachungsvertrag bzw. Nachtrag vom

03.11.2016

erfasste Produkte:

Sortennr.

Korngruppe

70095

gemahlener Fremdfüller

Entnommene und geprüfte Produkte:

Benenn.	Korngruppe	Entnahmestelle	
70095	Asphafil 90 (gemahlener Fremdfüller)	Silo 13	

Eine Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig. Die untersuchten Proben werden ohne besondere Absprache nicht aufbewahrt. Dem Untersuchungsauftrag liegen unsere Geschäftsbedingungen und unsere jeweils gültige LHO zugrunde.



Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH

Seite 2

Hatana kanana kalan dan Francisco		Vallenta in machi	Herstellerwerte/						
Untersuchungsergebnisse des Fremdfüllers				Kalksteinmehl	zul. Schwankungsbereich	Sollwerte			
Korngrößenverteilung, EN 933-10 Durchgang durch Prüfsieb									
0 0		mm	M-%	100,0	100	100			
	0,125	mm	M-%	98,2	-	85-100			
	0,063	mm	M-%	91,8	-	70-100			
Schädliche Feir Methylenblau-V			g/kg	2,3					
Wassergehalt, I	EN 1097-5		M-%	0,1		≤ 1,0 M-%			
Rohdichte, EN	1097-7		Mg/m³	2,72		± 0,2 Mg/m³ vom Herstellerwert			
			•						
Versteifende Ei	Versteifende Eigenschaften								
Hohlraumgehalt, EN 1097-4		V-%	37,8	-	\pm 4 V-% v. Herstellerwert				
Kategorie				$V_{28/45}$		V _{28/45} ; V _{44/55}			
Erweichungspur ∆ Ring und Kuge	el, EN 13179-1								
Füller M-% (V-%)	Bitumen 70/100 M-% (V-%)		iungspunkt iK, °C	Δ RuK, °C					
0	100		47	0					
60 (37,5)	40 (62,5)		61,0	14,0		8 - 25 °C bzw. > 25 °C			
Kategorie				Δ _{RuK} 8/25		Δ _{Ru} κ8/25; Δ _{Ru} κ25			

Seite 3

Untersuchungsergebnisse des Fremdfüllers		Kalksteinmehl		Sollwerte
Wasserlöslichkeit, EN 1744-1 Abs. 16	M-%	2,7	(1/2023)	≤ 10 M-%
Kategorie		WS ₁₀	()	WS ₁₀
Wasserempfindlichkeit				
TP-Gestein, Teil 6.6.3, Anhang B				
Wasseraufnahme	Vol%	19,9		
Quellung	Vol%	0,0		
Schüttelabrieb				
Mittelwert	M%	70,0		
Wasserempfindlichkeit,				
EN 1744-4	V-%	0,17	(1/2023)	≤ 1 Vol%
Calcium-Carbonat-Gehalt EN 196-2	M-%	91,1		
Kategorie	141 /0			CC ₇₀
Nategorie		CC_{90}		00/0

Beurteilung

Alle entnommenen Proben erfüllen in den geprüften Punkten die Anforderungen der TL Gestein-StB 04/23 in Asphaltmischgutsorten für jeden Verwendungszweck.

IFM INSTITUT FÜR MATERIALPRÜFUNG

DR. SCHELLENBERG **ROTTWEIL GmbH**

Dr.-Ing. Peter Schellenberg

SCHE!

Dipl.-Geol. Matthas Jumpertz (Prüfstellenleiter nach RAP Stra)

Verteiler:

KWV Jura-Steinwerke GmbH u. Co. KG, Emmingen-Liptingen, 1-fach

Regierungspräsidium Freiburg, Referat 42, Freiburg, 1-fach